

Акт  
обследования спортивных объектов  
МБОУ СОШ №3 р. п. Сосновоборск.

от 22 мая 2019г.

Комиссия в составе Никитиной Л.Д. – директора школы, Акимова А.А. – преподавателя – организатора ОБЖ, Зангировой Н.И. – председателя профкома, Ценаева Вас.И. – заведующего хозяйством, провели обследование спортивных объектов:

### **Спортивный зал**

В спортивном зале планируется проведение ремонта: замена оконных конструкций, замена покрытия стен в соответствии с правилами пожарной безопасности, замена дверных проемов, установка светильников в соответствии с требованиями СанПиН, замена электропроводки.

1. В спортивном зале школы для проведения занятий имеются брусья перекладина, бревно канат, «шведская стенка». Все вышеупомянутые снаряды и оборудование подлежали испытанию:
  - 1.1. Брусья под воздействием груза массой 135 кг. приложенного к середине жердей, установленных на высоте 1400мм (прогиб жердей 50мм).
  - 1.2. Перекладина под нагрузкой 220 кг, приложенной к середине грифа на высоте 2500 мм (прогиб грифа – 70 мм).
  - 1.3. Бревно под действием груза в 135 кг., установленного к середине бревна на высоте 1200 мм (прогиб – 3 мм)
  - 1.4. Канат для лазания путем приложения к нему груза, равно 300 кг.
  - 1.5. Каждая перекладина «шведской стенки» под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов.
2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным Правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту нормам; после снятия нагрузки повреждения и смещения каната в щеках не обнаружены.
3. Имеется запасный противопожарный выход.

### **Военно – спортивный городок**

Военно – спортивный городок оборудован следующими снарядами: полосой препятствий, рукоходом, турником. Все снаряды забетонированы на глубину 90см., пригодны к эксплуатации.

### **Футбольное поле**

1. Ворота футбольные вкопаны в землю, закреплены надёжно, пригодны к эксплуатации;

### **Хоккейная коробка**



Хоккейная коробка включает в себя:

борт - размер длина 2000мм., высота 1250 мм., толщина 5 – 12 мм.

калитки – ширина калитки 900 мм. – 2 шт.

ворота шириной 4000 мм.-2 шт.

Панели с сетчатым ограждением – высотой 150 мм. имеются.

Так же на территории школьного двора имеется: сетка волейбольная — 1 шт., закреплена на волейбольных стойках; стойки закреплены, забетонированы в землю. Пригодна к эксплуатации.

Вывод: спортивное оборудование в спортивном зале МБОУ СОШ №3 р.п. Сосновоборск и на пришкольной территории закреплено и соответствует требованиям техники безопасности. В спортивном зале планируется проведение ремонта. Спортивные уличные сооружения соответствуют требованиям СанПиН и пригодны к проведению учебных занятий и тренировок (спортивных секций). У ответственного за содержание и осуществление контроля за спортивными сооружениями, спортивный инвентарём имеются необходимые инструкции по технике безопасности; инструктаж проводится своевременно с ознакомлением учащихся под роспись в журнале инструктажа.

Члены комиссии:

Никитина Л.Д.

Акимов А.А.

Зангирова Н.И.

Ценаев Вас. И.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 665813868896249450789253550581075301583087309109

Владелец Столярова Ольга Владимировна

Действителен с 12.09.2024 по 12.09.2025